

| | | | | | |
|----|-----|--------------------|-------------------------|-----|--|
| 26 | P48 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 130 | gałęzie nad liniami energetycznymi, podcinę należy zgłosić do odpowiedniego organu zarządzającego liniami |
| 27 | P49 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 147 | niewielki posusz nad ogrodzeniem |
| 28 | P59 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 127 | należy usunąć posusz |
| 29 | P64 | Sosna zwyczajna | <i>Pinus sylvestris</i> | 203 | posusz znajdujący się nad drogą |
| 30 | P66 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 141 | posusz, zalecane cięcia redukujące koronę |
| 31 | P67 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 145 | posusz, zalecane cięcia redukujące koronę |
| 32 | P68 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 133 | posusz, zalecane cięcia redukujące koronę |
| 33 | P69 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 149 | posusz, zalecane cięcia redukujące koronę |
| 34 | P70 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 132 | posusz, zalecane cięcia redukujące koronę |
| 35 | P71 | Lipa drobnolistna | <i>Tilia cordata</i> | 243 | silna redukcja konara wychylonego w stronę przystanku autobusowego w celu zmniejszenia naprężenia |
| 36 | P73 | Sosna zwyczajna | <i>Pinus sylvestris</i> | 160 | posusz znajdujący się nad drogą |
| 37 | P74 | Klon zwyczajny | <i>Acer platanoides</i> | 143 | należy usunąć gałęzie znajdujące się nad dachem budynku |
| 38 | P76 | Modrzew europejski | <i>Larix decidua</i> | 134 | należy podkrzesać gałęzie od strony budynku do wysokości dachu |
| 39 | P82 | Dąb szypułkowy | <i>Quercus robur</i> | 143 | korona zamierająca, drzewo znajdujące się w słabej kondycji, zalecane silnie cięcia redukujące lub wycinka w trybie nie pilnym |

40. DĄB SZYPUŁKOWY

CIĘCIA KORONY

/ DODATKOWO
ORZĄCZONY /